

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГОДСКИЕ МАШИНЫ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, влекемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сварочно-сборочный цех</i>					
<i>Лазерная резка</i>	Мероприятия отсутствуют				
<i>Резка/рубка металла</i>					
30. Слесарь механосборочных работ (2-5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №6</i>	
<i>Пост вальцовки и сборки обечайек</i>	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.25</i>	<i>Цех №6</i>	
31. Электросварщик на автоматических и полув автоматических машинах (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №6</i>	
<i>Пост сборки внутренних емкостей</i>	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №6</i>	
32. Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №6</i>	
33. Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.25</i>	<i>Цех №6</i>	
<i>Пост обварки внутренних емкостей</i>	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №6</i>	
34. Электросварщик ручной сварки (4-5 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.25</i>	<i>Цех №6</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №6</i>	

35. Электрогазоварщик (3 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
Посл зачислки вступренилик ен-костей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
36. Слесарь механосборочных работ (3-4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
<i>Посл сборки подкладных листов</i>					
37. Электросварщик ручной сварки (4 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
38. Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
<i>Участок сборки</i>					
<i>Посл обшива овальных емкостей</i>					
39. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
40. Электрогазоварщик (3 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	
<i>Посл сборки</i>					
41. Электросварщик ручной сварки (3-5 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех №6	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	ПОСТОЯННО	Цех №6	

42. Слесарь механосборочных работ (2-4 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 6
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 6
43. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 6
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 6
<i>Участок погудайкинов</i>				
<i>Листозащитный станок</i>				
44. Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 6
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 6
<i>Пост производства донышек</i>				
46. Слесарь механосборочных работ (3-4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 6
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 6
<i>Выкатка донышек</i>				
47. Слесарь механосборочных работ (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 6
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 6
<i>Пресс листовидочный</i>				
48. Слесарь механосборочных работ (4-6 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 4
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 4
<i>Пресс гарсажный</i>				
49. Слесарь механосборочных работ (6 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	постоянно	Цех № 4
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	до 30.12.24	Цех № 4
<i>Профильногибочный станок</i>				

50. Слесарь механосборочных работ (4-6 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия виа шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №4</i>	
<i>Изготовление горловины</i>					
51. Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия виа шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №4</i>	
<i>Сборка крышек, горловины</i>					
52. Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия виа шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №4</i>	
<i>Поли сборки рам подкапитальных тележек</i>					
53. Электросварщик ручной сварки (3-4 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
	Усовершенствовать систему вентиляции, использовать СИЗОД при работе вне сварочного поста	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
54. Слесарь механосборочных работ (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия виа шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №4</i>	
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
<i>Посл финишной сборки подкапитальных тележек</i>					
<i>Изготовление полуфабрикатов из черного металла</i>					
57. Электросварщик ручной сварки (5 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
	Использовать СИЗОД, проверить эффективность вытяжной вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
<i>Сборка каркасов</i>					
58. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах (5 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	
	Усовершенствовать систему вентиляции, использовать СИЗОД при работе	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №4</i>	

<i>Пост сборки лестниц и планца-док</i>	вне сварочного поста	рабочей зоны				
59. Электросварщик ручной сварки (4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №5</i>		
<i>Сборка на станке</i>						
60. Электросварщик ручной сварки (4-5 разряда)	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i>		
<i>Сборка на брашпигеле</i>						
61. Электросварщик ручной сварки (3 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		
62. Электросварщик ручной сварки (3 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		
63. Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		
<i>Пост обшивки емкостей</i>						
64. Электросварщик ручной сварки (3-5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		
65. Слесарь механосборочных работ (2-4 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		
<i>Постановка на шасси №1 и №2</i>						
66(67А). Электросварщик ручной сварки (3-5 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение времени воздействия шума. Снижение тяжести трудового процесса	<i>постоянно</i> <i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i> <i>Цех №5</i>		

68(69А). Слесарь механосборочных работ (3 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применять средства защиты органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.	<i>постоянно</i>	<i>Цех №5</i>
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	<i>до 30.12.24</i>	<i>Цех №5</i>
<i>Выполняемые работы</i>	Мероприятия отсутствуют			
<i>АУП</i>	Мероприятия отсутствуют			

Дата составления: 29.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ (подпись) *В.П. Кузнецов* _____ (ф.И.О.) *Кузнецов В.П.* _____ (дата) *20.09.2024*

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) *А.Н. Пушкин* _____ (ф.И.О.) *Пушкин А.Н.* _____ (дата) *20.09.2024*

Главный технолог _____ (подпись) *А.Н. Демичева* _____ (ф.И.О.) *Демичева А.Н.* _____ (дата) *20.09.2024*

Заместитель директора по производству _____ (подпись) *И.Н. Фотин* _____ (ф.И.О.) *Фотин И.Н.* _____ (дата) *20.09.2024*

Специалист по охране труда, ГО и ЧС _____ (подпись) *Ю.Г. Бардакова* _____ (ф.И.О.) *Бардакова Ю.Г.* _____ (дата) *20.09.2024*

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

457 _____ (подпись) *Егорова Наталья Сергеевна* _____ (ф.И.О.) *Егорова Наталья Сергеевна* _____ (дата) *29.08.2024*

(№ в реестре экспертов)